

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 4 月 16 日

M002

設備名稱	進流站螺紋抽水機 P-103	設備編號	P-103
故障日期	110 年 01 月 22 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 04 月 12 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、減速機軸承、油封、迫緊、上軸承、剎車系統、上軸承軸心。 整修：馬達軸承座、減速機齒輪箱、減速機軸心、大軸連接上軸心法蘭機組、減速機連接螺旋大軸聯軸器。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ . _____ 元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前

檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任