

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 8 月 16 日

M002

設備名稱	三沉池陰井抽水機 P-235	設備編號	P-235
故障日期	110 年 06 月 29 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 08 月 3 日		
檢修項目：更新: 3HP 沈水式抽水機、污水專用水銀浮球。 整修: 防蝕油漆。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任