

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 111 年 04 月 29 日

M002

設備名稱	三沉池刮泥機 SP-231	設備編號	SP-231
故障日期	111 年 02 月 15 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	111 年 04 月 23 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、馬達散熱風葉片及蓋、減速機齒輪箱、減速機軸承、減速機軸心、減速機油封、迫緊、驅動上齒輪 11T、驅動鏈條調整裝置、玻璃纖維刮板、耐磨塊、馬達線圈、電磁開關。 整修：馬達軸承座。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 <u> 0 </u> 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 <u> </u> 元
------	--

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前



檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任