

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(大發廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 109 年 06 月 12 日

M002

設備名稱	三沉池刮泥機 SP-232	設備編號	SP-232
故障日期	109 年 03 月 22 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	109 年 06 月 08 日		
檢修項目：更新: 刮板鏈條 L 型固定座與插削、玻璃纖維刮板、池內被動齒輪 17T、塑鋼軸心固定套。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前



檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任

# 高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

## 設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 111 年 04 月 29 日

M002

設備名稱	三沉池刮泥機 SP-232	設備編號	SP-232
故障日期	111 年 02 月 15 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護
完成日期	111 年 04 月 23 日		<input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
檢修項目：更新：馬達軸承、馬達散熱風葉片及蓋、減速機齒輪箱、減速機軸承、減速機軸心、減速機油封、迫緊、驅動上齒輪 11T、驅動鏈條、池內被動齒輪 17T、不銹鋼齒輪軸心、塑鋼軸心固定套、馬達線圈、電磁開關。 整修：馬達軸承座。			


檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費	0	元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額		元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前



檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任