

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(大發廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 109 年 11 月 25 日

M002

設備名稱	三沉池刮泥機 SP-151	設備編號	SP-151
故障日期	109 年 09 月 09 日	檢修方式	☐ 自行修護 ☒ 委外修護
完成日期	109 年 11 月 17 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、驅動上齒輪 11T、馬達線圈。 整修：馬達軸承座。			

檢修金額	☐ 自行檢修材料費 _____ 元
	☒ 委外檢修總金額 _____ 元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前



檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任