

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110年8月6日

M002

設備名稱	二沈池攪拌機 MX-119	設備編號	財產編號： 3013001-0040-0054
故障日期	110年06月22日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110年08月02日		
檢修項目：更新：馬達軸承、馬達散熱風葉片及蓋、減速機軸承、減速機聯座軸承、油封環、迫緊、馬達線圈。 整修：馬達軸承座、減速機 1.2.3 段齒輪箱、槳葉、聯軸器。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 <u> 0 </u> 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 <u> </u> 元
------	--

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前	檢修中
	
	
	
	
完成檢修	(運轉電流 2.3A) ↓
	
	

表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任