

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 3 月 4 日

M002

設備名稱	迴流站-污泥抽送機	設備編號	P-221 (產編：3120302-0006-0042)
故障日期	110 年 01 月 10 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 02 月 22 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、軸承(本機)、機械軸封、葉輪、耐磨環、聯軸器。 整修：馬達軸承座、軸心、軸承座、蝸牛體、泵鐵件平面。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費	0	元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額		元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任