

# 高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

## 設備故障檢修報告紀錄表


填表日期： 111 年 07 月 04 日

M002

設備名稱	二沉池刮泥機 P-146	設備編號	(產編：3013001-0042-0001)
故障日期	111 年 03 月 09 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	111 年 06 月 28 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、軸承、軸心、迫緊、油封。 整修：馬達軸承座、中心齒輪、堤流斯克閥、中央大轉盤。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029

承辦：

審核：

主管：