

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 07 月 19 日

M002

設備名稱	二沉池刮泥機 SP-147	設備編號	SP-147 (產編：3013001-0042-0005)
故障日期	110 年 05 月 18 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 07 月 14 日		
檢修項目：更新：軸承、軸心、迫緊、油封、刮板橡膠、減速機傳動齒輪、傳動馬達減速機、污泥刮臂吊掛調整器、馬達線圈。 整修：第 1.2 段減速機、第 3.4.5 段減速機、中心齒輪、浮渣刮板、堤流斯克閘、防蝕油漆、中央大轉盤(止推軸承)。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任