

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 112 年 05 月 11 日

M002

設備名稱	臨海廠仁愛站 P103 抽水機(50HP)	設備編號	P103
故障日期	112 年 03 月 01 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	112 年 05 月 08 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、軸承(本機)、機械軸封、耐磨環。 整修：馬達軸承座、軸心、軸承座、葉輪、泵鐵件平面。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前

檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任