

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 112 年 03 月 30 日

M002

設備名稱	臨海廠一沉池刮泥機 SP-125	設備編號	3013001-0042-0002
故障日期	112 年 01 月 18 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	112 年 03 月 28 日		
檢修項目：更新：減速機軸承、減速機油封、迫緊、驅動上齒輪 11T、驅動鏈條調整裝置、玻璃纖維刮板。 整修：減速機齒輪箱。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任