

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 111 年 05 月 23 日

M002

設備名稱	初沉池刮泥機 SP-124	設備編號	(產編：3013001-0042-0001)
故障日期	111 年 03 月 10 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	111 年 05 月 12 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、減速機軸承、減速機軸心、減速機油封、迫緊、驅動上齒輪 11T、 驅動鏈條調整裝置、玻璃纖維刮板、驅動鏈條。 整修：馬達軸承座、減速機齒輪箱。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任