

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表







填表日期： 111 年 05 月 23 日

M002

設備名稱	初沉池刮泥機 SP-211	設備編號	(產編：3013001-0042-0013)
故障日期	111 年 03 月 09 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	111 年 05 月 12 日		
檢修項目：更新：驅動上齒輪 11T、玻璃纖維刮板。 整修：。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前	檢修中
	
完成檢修	
	
	

表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任