

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 112年05月12日

M002


設備名稱	曝氣沉砂池 SP-104 台車	設備編號	SP-104
故障日期	112年03月08日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	112年05月07日		
檢修項目：更新：馬達軸承、馬達散熱風葉片及蓋、走橋驅動齒輪、走橋驅動鏈條、走橋連座軸承、馬達線圈。 整修：馬達軸承座、馬達煞車、軌道輪。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 <u>0</u> 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 <u> </u> 元
------	--

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前

檢修中



完成檢修

