

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 112 年 05 月 12 日

M002

設備名稱	曝氣沉砂池 SP-105 台車	設備編號	SP-105
故障日期	112 年 03 月 08 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	112 年 05 月 08 日		
檢修項目：更新：走橋驅動鏈條、走橋連座軸承。 整修：軌道輪。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費	0	元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額		元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前



檢修中



完成檢修

