

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(大發廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 109 年 10 月 19 日

M002

設備名稱	曝氣沉沙除油池走橋(台車)SP-105	設備編號	
故障日期	109 年 07 月 30 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	109 年 10 月 06 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、馬達散熱風葉片及蓋、除油刮板升降設備驅動齒輪。 整修：馬達軸承座、馬達煞車、減速機。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前

檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 4 月 16 日

M002

設備名稱	曝氣沉沙除油池走橋(台車)SP-105	設備編號	SP-105
故障日期	110 年 01 月 21 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 04 月 07 日		
檢修項目：更新：走橋連座軸承。 整修：。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費	0	元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額	14,700.	元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前	檢修中
完成檢修	

表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 4 月 19 日

M002

設備名稱	曝氣沉沙除油池走橋(台車)SP-105	設備編號	SP-105
故障日期	110 年 03 月 26 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 04 月 15 日		
檢修項目：更新: 電纜線及電纜夾、電纜線固定鋼索。 整修:			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前



檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任