

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表


填表日期： 111 年 08 月 12 日

M002

設備名稱	臨海污泥濃縮站污泥抽送機 (P-252、P-254)	設備編號	(3120302-0006-0029、0030)
故障日期	111 年 03 月 01 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	111 年 08 月 05 日		
檢修項目：更新：馬達軸承、馬達散熱風葉片及蓋、定子、轉子、泵套裝式機械軸封、聯軸桿、萬向接頭、聯軸桿插梢袖套、聯軸桿插梢、迫緊、軸封、馬達線圈。 整修：馬達軸承座、減速機齒輪箱。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ 元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。



表號：EP-008-W029