

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 112 年 03 月 16 日

M002

設備名稱	進流站螺紋抽水機 P-102	設備編號	P-102
故障日期	112 年 01 月 04 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護
完成日期	112 年 03 月 13 日		<input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
檢修項目：更新：馬達軸承、減速機軸承、油封、迫緊、上軸承、下軸承、馬達連接減速機聯軸器。 整修：馬達軸承座、減速機齒輪箱、滑脂油泵、減速機軸心、減速機連接螺旋大軸聯軸器。			

檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費	0	元
	<input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額		元

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。

檢修前

檢修中



完成檢修

