

高雄臨海林園大發工業區聯合污水處理廠(臨海廠)

設備故障檢修報告紀錄表

填表日期： 110 年 4 月 19 日

M002

設備名稱	進流站機械攔污柵 SP-201	設備編號	SP-201
故障日期	110 年 03 月 22 日	檢修方式	<input type="checkbox"/> 自行修護 <input checked="" type="checkbox"/> 委外修護
完成日期	110 年 04 月 15 日		
檢修項目：更新: 鋼纜、迫緊、油封。 整修: 導軌調校。			


檢修金額	<input type="checkbox"/> 自行檢修材料費 _____ 0 _____ 元 <input checked="" type="checkbox"/> 委外檢修總金額 _____ . _____ 元
------	---

故障檢修結果分析：完成檢修測試正常。


檢修前



檢修中



完成檢修



表號：EP-008-W029

承辦：

組長：

副主任

主任